

## Taxa för brandskyddskontroll

Denna taxa omfattar avgifter för uppgifter och tjänster enligt lag om skydd mot olyckor och tillhörande föreskrifter, gällande sotnings- och rengöringsarbete, undersökningsarbete med mera.

Beloppen uppräknas årligen per april enligt sotningsindex fastställt i avtal mellan Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund och Sveriges Kommuner och Regioner.

För utförande av brandskyddskontroll enligt lagen om skydd mot olyckor samt tillhörande föreskrifter utgår ersättning enligt denna taxa. Nedanstående avgifter gäller från och med 1 juli 2024.

	Minuter	Avgift (exkl.moms)
<b>1. Objekt i småhus</b>		
<b>1.1 Grundavgift</b> Inställelse för utförande av brandskyddskontroll		
1.1.1 Helårsbebott hus	27,53	384,22 kr
1.1.2 Fritidshus	41,56	580,03 kr
<b>Alternativ A</b>		
<b>1.2 Kontrollavgift</b>		
<b>Kontroll av eldstad med tillhörande rökkanal</b>		
Fastbränsleeldad		
1.2.1 värmepanna	45	628,05 kr
1.2.2 Oljeeldad värmepanna	45	628,05 kr
1.2.3 Lokaleldstad	45	628,05 kr
<b>Kontroll av tillkommande objekt på samma skorsten</b>		
Fastbränsleeldad		
1.2.4 värmepanna	20	279,13 kr
1.2.5 Oljeeldad värmepanna	20	279,13 kr
1.2.6 Lokaleldstad	20	279,13 kr
<b>Kontroll av tillkommande objekt på annan skorsten</b>		0
Fastbränsleeldad		
1.2.7 värmepanna	45	628,05 kr
1.2.8 Oljeeldad värmepanna	45	628,05 kr
1.2.9 Lokaleldstad	45	628,05 kr

<p><b>1.3 Tilläggsavgift</b> För kontroll genom temperaturmätning, tryckmätning, röktrycksprovning</p>		
<p>eller läckagemätning uttas ersättning för mertiden med pris, som anges i 4.3.</p>		
<p><b>Alternativ B</b></p>		
<p><b>1.4 Kontrollavgift</b> Kontrollavgift utgår med pris som anges i 4.3.</p>		
<p><b>2. Övriga objekt</b></p>		
<p><b>2.1 Kontrollavgift</b> Kontrollavgift utgår med pris som anges i 4.3.</p>		
<p><b>Avgift för</b></p>		
<p><b>3. efterkontroll</b> För separat utförd efterkontroll av förelagd brandskyddsåtgärd utgår ersättning med pris som anges i 4.3 samt transportersättning.</p>		
<p><b>4. Särskilda bestämmelser</b></p>		
<p>4.1 För extra inställelse, då kontrollen inte kunnat utföras enligt ordinarie avisering och särskilda skäl för detta inte förelegat, utgår extra avgift för återbesök enligt 4.1. Härjämte utgår ersättning enligt ordinarie taxa för brandskyddskontrollen.</p>	10	139,57 kr
<p>4.2 För kontroll utförd utom ordinarie arbetstid orsakat av att objektet inte är tillgängligt under ordinarie arbetstid, utgår ersättning med pris som anges i 4.3 samt tillägg motsvarande de merkostnader som arbetet föranleder.</p>		
<p>Timersättning utgår per man 4.3 med</p>		837,39 kr
<p>För kontroll utförd under ordinarie arbetstid räknas påbörjad kvartstimme som hel kvartstimme. För kontroll utförd utom ordinarie arbetstid räknas påbörjad halvtimme som hel halvtimme. För kontroll utförd utom ordinarie arbetstid räknas påbörjad halvtimme som hel halvtimme.</p>		
<p>Vid beräkning av arbetstidens längd enligt 2. och 3. samt 4. inräknas förflyttningstiden till och från arbetsplatsen.</p>		
<p>4.4 I angivna ersättningar ingår kostnaden för teknisk utrustning och förbrukningsmateriel samt för protokollering av brandskyddskontrollen.</p>		
<p><b>5. Indexreglering av taxan</b></p>		
<p>Ersättning för brandskyddskontroll enligt denna taxa revideras årligen med av de centrala parterna Svenska Kommunförbundet och Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund publicerat Sotningsindex.</p>		