

## Taxa för brandskyddskontroll

Denna taxa omfattar avgifter för uppgifter och tjänster enligt lag om skydd mot olyckor och tillhörande föreskrifter, gällande sotnings- och rengöringsarbete, undersökningsarbete med mera.

Beloppen uppräknas årligen per 1 april enligt sotningsindex fastställt i avtal mellan Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund och Sveriges Kommuner och Landsting. Nedanstående avgifter gäller från och med 1 juni 2022.

För utförande av brandskyddskontroll enligt lagen om skydd mot olyckor samt tillhörande föreskrifter utgår ersättning enligt denna taxa.

1. Objekt i småhus	Minuter	Avgift
<b>1.1 Grundavgift</b> Inställelse för utförande av brandskyddskontroll		
1.1.1 Helårsbebott hus	24,88	316,47 kr
1.1.2 Fritidshus	36,13	459,56 kr
		(exkl.moms)

### Alternativ A

<b>1.2 Kontrollavgift</b> <b>Kontroll av eldstad med tillhörande rökkanal</b>		
1.2.1 Fastbränsleeldad värmepanna	45	572,39 kr
1.2.2 Oljeeldad värmepanna	45	572,39 kr
1.2.3 Lokaleldstad	45	572,39 kr
		(exkl.moms)
<b>Kontroll av tillkommande objekt på samma skorsten</b>		
1.2.4 Fastbränsleeldad värmepanna	20	254,39 kr
1.2.5 Oljeeldad värmepanna	20	254,39 kr
1.2.6 Lokaleldstad	20	254,39 kr
		(exkl.moms)
<b>Kontroll av tillkommande objekt på annan skorsten</b>		
1.2.7 Fastbränsleeldad värmepanna	45	572,39 kr
1.2.8 Oljeeldad värmepanna	45	572,39 kr
1.2.9 Lokaleldstad	45	572,39 kr
		(exkl.moms)

### 1.3 Tilläggsavgift

För kontroll genom temperaturmätning, tryckmätning, röktrycksprovning eller läckagemätning uttas ersättning för mertiden med pris, som anges i 4.3.

### Alternativ B

- 1.2 Kontrollavgift**  
Kontrollavgift utgår med pris som anges i 4.3.

## 2. Övriga objekt

- 2.1 Kontrollavgift**  
Kontrollavgift utgår med pris som anges i 4.3.

## 3. Avgift för efterkontroll

För separat utförd efterkontroll av förelagd brandskyddsåtgärd utgår ersättning med pris som anges i 4.3 samt transportersättning.



#### 4. Särskilda bestämmelser

4.1 För extra inställelse, då kontrollen inte kunnat utföras enligt ordinarie avisering och särskilda skäl för detta inte föreläggat, utgår extra avgift för återbesök enligt 4.1. Härjämte utgår ersättning enligt ordinarie taxa för brandskyddskontrollen.

10	127,20 kr
	(exkl.moms)

4.2 För kontroll utförd utom ordinarie arbetstid orsakat av att objektet inte är tillgängligt under ordinarie arbetstid, utgår ersättning med pris som anges i 4.3 samt tillägg motsvarande de merkostnader som arbetet föranleder.

4.3 Timersättning utgår per man med

För kontroll utförd under ordinarie arbetstid räknas påbörjad kvartstimme som hel kvartstimme.

För kontroll utförd utom ordinarie arbetstid räknas påbörjad halvtimme som hel halvtimme.

Vid beräkning av arbetstidens längd enligt 2. och 3. samt 4. inräknas förflyttningstiden

763,18 kr
(exkl.moms)

4.4 I angivna ersättningar ingår kostnaden för teknisk utrustning och förbrukningsmateriel samt för protokollering av brandskyddskontrollen.

---

#### 5. Indexreglering av taxan

Ersättning för brandskyddskontroll enligt denna taxa revideras årligen med av de centrala parterna Svenska Kommunförbundet och Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund publicerat Sotningsindex.